

Steckerbelegung CDI Zündbox

11.11.06

für einen 900er Motor in einer 650 wenn der Kabelstrang belassen wird.

Blickrichtung auf den Stecker vom Kabel aus.

Stecker CDI oben XJ 650 4KO Bj. 1981
(geht zu den Zündspulen)

1	2
3	4

1 O Orange
2 Gy Grau
3 R/W Rot/Weiß
4 B Schwarz

Stecker CDI oben XJ 900 58L

1	2
3	4
5	6

1 Y/B Gelb/Schwarz
2 Schwarz/Weiß
3 O Orange
4 Cy Grau
5 R/W Rot/Weiß
6 B Schwarz

FEHLT in Reparaturanleitung

Stecker CDI unten XJ 650 4KO Bj. 1981
(geht zur Zündgeberplatte)

1	2
3	4
5	6


1 B Schwarz
2 B Braun o. Schwarz
3 O Orange
4 Gy Grau
5 leer
6 leer

Stecker CDI unten XJ 900 58L

1	2
3	4

1 B Schwarz
2
3 O Orange
4 Gy Grau

brücken



Hier ist der 6er Stecker durch einen 4er zu ersetzen.

Stecker CDI unten XJ 650 4KO Bj. 1983 YICS

1	2
3	4
5	6

1 B Schwarz
2 B Braun o. Schwarz
3 O Orange
4 Gy Grau
5 leer
6 Schwarz/Weiß

WOZU?? Ist in meiner Reparaturanleitung nicht drin

